

Casa 3

050115

Datos de Localización

Casa Vivenda

Nomenclator: 3207703
Coord. UTM: X: 60287763
 Y: 466331162
Concello: Sandiás
Parroquia: SANDIÁS
Lugar: Sandiás
Tipoloxía: Arquitectura Civil
Tipo: Casas Vivendas
Subtipo: Casa Vivenda
Denominación: Casa 3
Etape Histórica: Idade Contemporánea
Estilo relevante Indeterminado



Outros Estilos:

Descrición:

Seguindo a liña da estrada N-525 edificáronse unha serie de vivendas mostra do tipo de urbanismo e construción dun momento dado. Unha das construcións que segue este modelo é a presente marcada por abrir numerosos vanos na súa fachada principal en muros de perpiaño moi ben labrados e concertados. No baixo unha porta central con dúas fiestras a cada lado coa posibilidade de converterse en porta (non é descartable que funcionasen como tal) o que posibilita que a estancia sexa empregada coma negocio. Con cada oco no baixo correspóndese outro no piso superior, configurado por unah porta que dá acceso a un balcón volado, con moldura en cuarto bocel e listel, e varanda metálica. A simetría rómpese no lado esquerdo do espectador onde se corta o muro, restando un espazo que nun principio debeu ser aberto, e posteriormente pechado e ampliado con unha galería de madeira. A serie de portas e balcóns vólvese repetir na fachada norte, coroándose con cornixa en cuarto bocel con listel e cuberta a catro augas de tella curva.

DOCUMENTACIÓN:

-Ficha do catálogo do planeamento urbanístico do concello de Sandiás. Clave de identificación: AC-10

Características Construtivas

Plantas: B+1
Edif. Anexas:
Mat. Fachada: Granito
Mat. Estrutura: Granito
Mat. Cuberta: Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 100m.

Protección

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Tipolóxico

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Vivenda

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Bens Mobles





