

Muíño 1 do Ruxidoiro

050128

Datos de Localización

Muíño

Nomenclator: 3207701
Coord. UTM: X: 60027649
Y: 466169080
Concello: Sandiás
Parroquia: COUSO DE LIMIA
Lugar: Couso, O
Tipoloxía: Arquitectura Civil
Tipo: Construcións de Transformación
Subtipo: Muíño



Denominación: Muíño 1 do Ruxidoiro
Etaapa Histórica: Idade Contemporánea
Estilo relevante Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Este muíño, situado no monte do Ruxidoiro, só conserva a lovada e o cubo. Este último, de gran monumentalidade, presenta forma circular e está realizado con perpiaños ben traballados pola cara interior, tendo a exterior máis descoidada.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada: Granito

Mat. Estrutura: Granito

Mat. Cuberta:

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Proteccion

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estrutural

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Malo

Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Bens Mobles







