

Muíño 2 do Ruxidoiro

050129

Datos de Localización

Muíño

Nomenclator: 3207701
Coord. UTM: X: 60027680
Y: 466164433
Concello: Sandiás
Parroquia: COUSO DE LIMIA
Lugar: Couso, O
Tipoloxía: Arquitectura Civil
Tipo: Construcións de Transformación
Subtipo: Muíño



Denominación: Muíño 2 do Ruxidoiro
Etaapa Histórica: Idade Contemporánea
Estilo relevante Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Edificio de planta rectangular, realizado con cachotería sen encintar e cuberta a unha soa vertente. Presenta lovada pétrea no tramo final, que recolle a auga dende o Muíño 1, e unha longa canle cerrada e de gran pendente realizada con lousas. O tremiñado está cheo de maleza e de escombros debido á caída do tellado. No interior conserva o rodicio de ferro.

Características Construtivas

Plantas: B+1
Edif. Anexas:
Mat. Fachada: Granito
Mat. Estrutura: Granito
Mat. Cuberta:

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Integral
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Malo
Uso Actual:	Sen uso
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	
Descrición:	
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	

Bens Mobles









