

## Canastro 5

060024

### Datos de Localización

Canastro

**Nomenclator:** 3207802  
**Coord. UTM:** X: 61575056  
Y: 466668903  
**Concello:** Sarreaus  
**Parroquia:** CODOSED0  
**Lugar:** Codosedo  
**Tipoloxía:** Arquitectura Civil  
**Tipo:** Construcións de Almacenamento  
**Subtipo:** Canastro



**Denominación:** Canastro 5  
**Etaapa Histórica:** Idade Contemporánea  
**Estilo relevante** Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

Canastro de madeira que descansa sobre dúas cepas de perpiaño e tornarratos lonxitudinais de sección rectangular cos laterais semicirculares e rebaixados. Presenta cámara de madeira en mal estado. Nos lados penais só conserva algunha das táboas horizontais que conformaban as portas. Nos costais, as doelas dispostas verticalmente e enlazadas por faixas verticais e horizontais ameazan con desprenderse. A cuberta, con armazón de madeira e tella curva, ten beirado con tornarratos de madeira e exhibe nun dos penais os restos do que outrora foi unha cruz ornamental.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Granito e madeira

**Mat. Cuberta:** Tella

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

**Area de Protección:** 50 m.

## Protección

|                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de ben:                      | BIC                                                                                                         |
| Proposta de tipo de ben:          |                                                                                                             |
| Estado de Tramitación:            | Declarado                                                                                                   |
| Nivel de Protección Arq.:         | Integral                                                                                                    |
| Proposta Nivel de Protección Arq. |                                                                                                             |
| Grao de Protección Arq.:          | -----                                                                                                       |
| Proposta Grao de Protección Arq.  | -----                                                                                                       |
| Xustificación da Protección:      | É declarado Ben de Interese Cultural con arranxo ó Decreto 449 / 1973 do Ministerio de Educación y Ciencia. |
| Titularidade                      |                                                                                                             |
| Polígono:                         |                                                                                                             |
| Parcela:                          |                                                                                                             |

## Conservación-Intervención

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de Conservació    | Malo                                                                               |
| Uso Actual:              | Sen uso                                                                            |
| Alteracións Morfolóxicas |                                                                                    |
| Tipo:                    |                                                                                    |
| Data:                    |                                                                                    |
| Descrición:              |                                                                                    |
| Proxecto:                |                                                                                    |
| Axentes:                 |                                                                                    |
| Observacións:            | Necesita unha rehabilitación urxente a fin de evitar o seu inminente derrubamento. |

## Bens Mobles





