

Capela de San Nicolao

060082

Datos de Localización

Capela

Nomenclator: 3207803
Coord. UTM: X: 61164462
Y: 466340789
Concello: Sarreaus
Parroquia: CORTEGADA
Lugar: Folgoso
Tipoloxía: Arquitectura Relixiosa
Tipo: Capelas
Subtipo: Capela



Denominación: Capela de San Nicolao
Etapas Históricas: Idade Moderna
Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Edificio de planta rectangular, dunha soa nave, con muros de cachotería encintada, que no lateral Sur combinan con perpiaños irregulares, e cuberta con armazón de madeira a tres augas e tella francesa. A fachada principal, cos esquinais de perpiaño concertado e o corpo central con bloques de formigón, presenta porta sinxela con dous vans. Cubre esta fachada un pórtico, prolongación do tellado, que se apoia en dous piares. No lateral esquerdo da fachada eríxese unha espadana dun só arco, rematada en cruz latina, coa data de 1932, ano de construción do seu tramo superior coa cruz.

No interior da capela consérvase unha ara romana que serve de pedestal a unha imaxe de San Antonio.

En visita pastoral de 1679 xa se cita esta capela, xunto coa de San Roque, San Pedro, e Nosa Señora da Portela (Libro 45-7-5, folio 49 verso). En 1687 o Abade sufragou as mans e báculo do santo e o retablo (Libro 45-7-6, folio 5 verso).

BIBLIOGRAFÍA:

- "El Delegado de Cultura visitó cuatro capillas de San Juan de Cortegada", artigo en La Región, Ourense, Xoves 1 de Outubro de 1984.
- *Ficha do Inventario de Xacementos Arqueolóxicos da Xunta de Galicia*. Clave de identificación: GA32078ACH5.

DOCUMENTACIÓN:

- A.H.D.OU.
Libro de Contas (1648-1686). 45-7--5.
Libro de Primicias (1686-1899.).45-7-6.

Características Construtivas

Plantas: Baixa

Edif. Anexas:

Mat. Fachada: Granito e bloques de formigón

Mat. Estrutura: Granito e madeira

Mat. Cuberta: Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estructural

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Relixioso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Utilización de bloques de formigón.

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

Bens Mobles

Nome	Subtipo	Localizacion
Ara romana de Folgoso	Ara	No interior da Capela de San Nicolao







