

Capela de San Pedro

060087

Datos de Localización

Capela

Nomenclator: 3207803
Coord. UTM: X: 61332534
Y: 466439312
Concello: Sarreaus
Parroquia: CORTEGADA
Lugar: Meilás
Tipoloxía: Arquitectura Relixiosa
Tipo: Capelas
Subtipo: Capela



Denominación: Capela de San Pedro
Etaapa Histórica: Idade Moderna
Estilo relevante: Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Edificio do século XVII, de planta rectangular, unha soa nave, muros de perpiaño e cuberta a dúas augas con armazón de madeira. Está en estado ruinoso dende hai máis de tres décadas, cheo de maleza e co tellado e a fachada principal derrubados. Así mesmo, segundo contan os veciños, as imaxes de Santos que existían están en santuarios veciños e que algunhas incluso foron vendidas.

Esta capela en orixe estaba situada no alto do monte chamado "O San Pedro", ao Sueste de Meilás, tal e como se recolle na visita pastoral de 1665: "[...] por quanto su Ylma esta enterado que la hermita del señor San Pedro, que esta en la cumbre del monte esta mui mal parada indecente y amenazando ruina y que sin embargo se dice misa en ella el dia del Bendito Apostol, mando su Ylma el Abad notifique a los feligreses la compongan [...] y que si quisiesen los feligreses vaxaria a sitio mas a proosito [...] da licencia [...] se ponga una cruz" (Libro 45-7-5, folio 26 volto). No ano seguinte os feligreses baixaron a capela á súa actual localización. O entón obispo Francisco Castañón, manda: "[...] que reparta todo lo que fuere menester para amaderarla y cubrirla y ponerla decente " (Libro 45-7-5, folio 29).

BIBLIOGRAFÍA:

- "El Delegado de Cultura visitó cuatro capillas en San Juan de Cortegada", artigo en La Región, Ourense, xoves 4 de Outubro de 1984.

DOCUMENTACIÓN:

- A.H.D.OU.
Libro de Contas de fábrica 45-7-5.

Características Construtivas

Plantas: Baixa
Edif. Anexas:
Mat. Fachada: Granito

Mat. Estrutura: Granito e madeira

Mat. Cuberta:

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Integral

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Malo

Uso Actual: Sen uso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Sería interesante levar a cabo a súa rehabilitación.

Bens Mobles







