

Forno comunal

060183

Datos de Localización

Forno

Nomenclator: 3207809
Coord. UTM: X: 61534735
Y: 466263432
Concello: Sarreaus
Parroquia: SARREAUS
Lugar: Padroso
Tipoloxía: Arquitectura Civil
Tipo: Construcións de Transformación
Subtipo: Forno



Denominación: Forno comunal
Etaapa Histórica: Idade Contemporánea
Estilo relevante Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Edificio de planta rectangular, con muros de cachotería en seco -excepto á dereita da porta de entrada que presenta encintado de cemento-, e cuberta con armazón de madeira a dúas augas e tella mixta. Á esquerda da porta de acceso presenta un pórtico apoiado en dous piares de formigón, utilizado para gardar leña.

No interior, o solo está pavimentado con cemento e construíuse un mesado de mármore asentado sobre pequenos muros de ladrillo revestidos de cemento. O vaso do forno, adosado a un esquinale, é rectangular e presenta frontal recto realizado con perpiaño encintado, lareira corrida por todo el a modo de zócolo e chapilé de boa labra apoiado sobre dous canzorros. Sobre o vaso do forno levantáronse varios piares de ladrillo para soste a cuberta e unha cheminea do mesmo material sobre o chapilé.

Características Construtivas

Plantas: Baixa
Edif. Anexas:
Mat. Fachada: Granito
Mat. Estrutura: Granito, bloques de cemento e madeira
Mat. Cuberta: Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estrutural

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Trasformación de produtos-Lúdico

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Utilización de bloques de cemento e ladrillo para rematar o muro Sur; pavimentado do solo interior; construción de piares e cheminea de ladrillo sobre o vaso do forno.

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Rehabilitado recentemente.

Bens Mobles









