

## Ponte

070009

### Datos de Localización

Ponte

**Nomenclator:** 3208202  
**Coord. UTM:** X: 611374  
Y: 4653050  
**Concello:** Trasmiras  
**Parroquia:** CHAMOSIÑOS  
**Lugar:** Casás  
**Tipoloxía:** Arquitectura Civil  
**Tipo:** Construcións do territorio  
**Subtipo:** Ponte



**Denominación:** Ponte  
**Etaapa Histórica:** Idade Moderna  
**Estilo relevante** Popular

#### Outros Estilos:

#### Descrición:

En Casás, no lugar do Pontón, sitúase esta ponte bastante alterada para salvar o río Faramontaos. Da estrutura orixinal só quedan os sillares dos seus muros de arranque. Na actualidade, componse dun único vano sobre cepas de formigón armado.

#### DOCUMENTACIÓN:

-Ficha de inventario del patrimonio arquitectónico de Interés Histórico Artístico do Ministerio de Cultura.

### Características Construtivas

#### Plantas:

#### Edif. Anexas:

#### Mat. Fachada:

**Mat. Estrutura:** Granito e fornigón

#### Mat. Cuberta:

#### Elementos singulare

#### Construtivos:

#### Decorativos:

### Delimitación do Ben e da contorna

**Situación:** Outros

Area de Protección:

## Protección

Tipo de ben: Sen rexistrar

Proposta de tipo de ben: Inventariado

Estado de Tramitación:

Nivel de Protección Arq.: Sen protección

Proposta Nivel de Protección Arq. Estrutural

Grao de Protección Arq.: -----

Proposta Grao de Protección Arq. -----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

## Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Infraestruturas do territorio

Alteracións Morfolóxicas

Tipo: Morfolóxicas

Data: 1990

Descrición: Só os muros de arranque son orixinais. O resto é de formigón.

Proxecto:

Axentes:

Observacións:

## Bens Mobles







