

Capela de San Roque

070022

Datos de Localización

Capela

Nomenclator: 3208203
Coord. UTM: X: 616782
Y: 4655573
Concello: Trasmiras
Parroquia: ESCORNABOIS
Lugar: Escornabois
Tipoloxía: Arquitectura Relixiosa
Tipo: Capelas
Subtipo: Capela



Denominación: Capela de San Roque
Etaapa Histórica: Idade Contemporánea
Estilo relevante Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Na zona coñecida como o Outeiro, sitúase esta capela de perpiaño de planta rectangular cunha soa nave e cuberta a tres augas. A fachada ten unha porta central lintelada e dous vanos un a cada lado, ademais do remate superior en espadana dun só corpo con arco de medio punto coroado por unha cruz. Cara a zona do altar nos muros laterais ábreanse uns pequenos vanos rectangulares.

Ten un pequeno adro delimitado por un muro baixo de sillería, que ten nun dos seus lados un rebanco corrido. Neste adro destaca un carballo centenario.

Reedificouse a principios do século XIX, variando a súa ubicación orixinal como se recolle no libro 41.16.10 de ZOS, Santa María. VILADEREI, San Salvador no fol.247, 1882 "bendici, asistido de outros sacerdotes, la capilla de San Roque sita frente a la carretera general en este pueblo, la cual fue redificada con limosnas del pueblo por haberse arruinado la antigua que estaba a corta distancia de esta".

Hai referencias en:

41.16. 3 de VILADEREI, San Salvador:

- fol 35, 1677. Visita "una ermita de San Roque" e no
- fol.43, 1687. Visita "Ay dos hermitas, una de San Roque y otra de nuestra Señora de Castelo, ay mas otra de San Andres, que estan con mediana decencia".

41.7.8 de ESCORNABOIS, Santa Marina, fol 165v. 1687. "Ay una hermita del glorioso San Roque que está con aseo".

41.7.10 de ESCORNABOIS, Santa Marina, fol.86v.,1828 "Hay dos hermitas una consu advocacion a Sn Roque en medio de los dos lugares del Barrio de Arriba y Barrio de Abajo [...] tiene obligacion de sostenerle los vecinos se halla bastante deteriorada el altar [...] no tiene caliz ni ornato".

BIBLIOGRAFÍA:

-HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, J.R. (Dir.); *As parroquias do Concello de Trasmiras. Un achegamento ao mundo rural da Limia*. Zamora: Ed. Monte Casino, 2006, p. 96.

DOCUMENTACIÓN:

-Ficha de inventario del patrimonio arquitectónico de Interés Histórico Artístico do Ministerio de Cultura.

-A.H.D.OU.

VILADEREI, San Salvador

41.16.3. Fábrica (1668-
ESCORNABOIS, Santa Marina.
41.7.8. Visitas (1596-
41.7.10. Fábrica (1718-1840).
ZOS, Santa María. VILADEREI, San Salvador.
41.16.10. Visitas (1586-1764). Fábrica (1592-1684).

Características Construtivas

Plantas: Baixa

Edif. Anexas:

Mat. Fachada: Granito

Mat. Estrutura: Granito e madeira

Mat. Cuberta: Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección: 100 m.

Protección

Tipo de ben: Inventariado

Proposta de tipo de ben:

Estado de Tramitación: Declarado

Nivel de Protección Arq.: Integral

Proposta Nivel de Protección Arq.

Grao de Protección Arq.: ----

Proposta Grao de Protección Arq. ----

Xustificación da Protección:

Titularidade

Polígono:

Parcela:

Conservación-Intervención

Estado de Conservació Bo

Uso Actual: Relixioso

Alteracións Morfolóxicas

Tipo:

Data:

Descrición:

Proxecto:

Axentes:

Observacións: Encintado de cemento e portas metálicas.

Bens Mobles









