

Lavadoiro ou pilo do Barrio de Arriba

070028

Datos de Localización

Lavadoiro

Nomenclator: 3208203
Coord. UTM: X: 617183
Y: 4655570
Concello: Trasmiras
Parroquia: ESCORNABOIS
Lugar: Escornabois
Tipoloxía: Arquitectura Civil
Tipo: Construcións de almacenamento
Subtipo: Lavadoiro



Denominación: Lavadoiro ou pilo do Barrio de Arriba

Etaapa Histórica: Idade Contemporánea

Estilo relevante Popular

Outros Estilos:

Descrición:

Lavadoiro cuadrangular de granito cuberto por estrutura de cerchas de madeira con cuberta de tella do país a dúas augas sobre dous pilares de cemento e muro traseiro de perpiaño. Á súa esquerda, ten adosada unha fonte de cano, tamén de perpiaño con estanque rectangular de factura recente. Nun extremo do muro traseiro do lavadoiro, vai imbricado un desaugadoiro labrado en granito, que ben podería formar parte da estrutura orixinal da fonte, moi alterada.

Características Construtivas

Plantas:

Edif. Anexas:

Mat. Fachada:

Mat. Estrutura: Granito, madeira e formigón

Mat. Cuberta: Tella

Elementos singulare

Construtivos:

Decorativos:

Delimitación do Ben e da contorna

Situación: Outros

Area de Protección:

Protección

Tipo de ben:	Sen rexistrar
Proposta de tipo de ben:	Inventariado
Estado de Tramitación:	
Nivel de Protección Arq.:	Sen protección
Proposta Nivel de Protección Arq.	Estrutural
Grao de Protección Arq.:	-----
Proposta Grao de Protección Arq.	-----
Xustificación da Protección:	
Titularidade	
Polígono:	
Parcela:	

Conservación-Intervención

Estado de Conservació	Bo
Uso Actual:	Aproveitamento doméstico da auga
Alteracións Morfolóxicas	
Tipo:	
Data:	2005
Descrición:	A estrutura que pecha o lavadoiro.
Proxecto:	
Axentes:	
Observacións:	Porta de pvc branca e encintado de cemento.

Bens Mobles







